

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

FloorCare HODVÁBNE LESKLÁ



Disperzný ošetrojúci prípravok. Pre ochranu lakovaných podláh. Chráni lakované podlahy ošetrojúcim filmom pred jemnými škrabancami a stopami po používaní. Bráni predčasnemu opotrebovaniu a zvyšuje životnosť povrchu.

- Udržiava hodnotu a vzhľad podlahy
- Dlhodobo chráni lak pred opotrebovaním
- Univerzálne použitie pre rôzne krytiny
- Dodáva nový lesk namáhaným a opotrebovaným podlahám
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Odolné voči dezinfekčným prostriedkom

Oblasť použitia:

Vhodný na ošetrovanie polomatných a lesklých lakovaných parkiet, drevenej podlahy, korkovej podlahy, linolea, PVC ako aj nelešteného kameňa a iných povrchov odolných voči vode.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.

10490



1 l

10 l



12

-



480

60

Hodnota pH

8,6

Zloženie

voda, polyméry, vodou riediteľné rozpúšťadlá, neiónické tenzidy, konzervačné látky

Skladovanie a transport

Skladovateľnosť 24 mesiacov, vid'. potlač na obale. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

GISCODE

GE20

Pokyny ku spracovaniu

- Volné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom alebo mopom, následne plochu na vlhko vytrieť s LOBACARE® CleanFix alebo Cleaner. Odolné nečistoty a zvyšky starých ošetrojúcich prípravkov sa musia predtým odstrániť hĺbkovým čistením s LOBACARE® CareRemover. K tomu treba zohľadniť technické informácie ku produktu.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!



Pokyny ku spracovaniu

Nanášacia technika/spotreba materiálu

Nanášač LOBATOOL, na veľkých plochách vhodný plochý mop / $30-40 \text{ ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100 \text{ m}^2$

Doba schnutia

- Pochôdzne po 1-2 hodinách.
- Plná záťaž a zakrytie po 12 hodinách.

Použitie:

Nanášajte materiál na podlahu po častiach a následne rozotrite do rovnomernej vrstvy. Nástroj, ktorým prípravok nanášate, udržiajte na plocho a nedvíhajte ho, netlačte. Začnite na jednej strane miestnosti oproti dverám a potom postupujte od steny ku stene na druhú stranu miestnosti až ku vstupným dverám. Vždy vyčistíte kompletne celú miestnosť. Počas schnutia nesmiete v žiadnom prípade znovu nanášať prípravok, došlo by ku vytváraniu čmúh.

Hĺbkové čistenie:

Produkt znovu môžete odstrániť z povrchu hĺbkovým čistením s LOBACARE® CareRemover, podrobnosti vid technické informácie k produktu.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.

