

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ProColor RÔZNE FARBY



Farbenie bez presahov

Prípravok na farbenie parkiet na rozpúšťadlovej báze. Schne spoľahlivo a bez presahov nezávisle od klimatických podmienok a dá sa preto bez problémov prelakovať s LOBADUR® vodnými lakmi.

- Nespočetné možnosti riešení
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať
- Nespočetné množstvo kombinácií

Oblasť použitia:


Pre profesionálne farbenie parkiet a drevených podláh. Prednostne sú vhodné hrubopórovité listnaté dreviný (dub, jaseň).



Údaje o výrobkoch

Výr. č.

11012



Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.

Pevné častice

5 ±2%

Skladovanie a transport

Skladovateľnosť 18 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je citlivý na mraz.

GISCODE

G1



Transparentný

800148
Bilinga

800147
Jatoba

800145
Kambala

800099
Mahagón

700133
Papyrus

800132
Pareň dub

900005
Čierna

800149
Sucupira

900126
Biela

800150
Wenge

Nepreberáme záruky za farbu.



Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť odborne vybrúsený, vlhkosť dreva max. 12 %.
- Podlaha musí byť suchá a zbavená eventuálnych starých nánosov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a ostatných nečistôt. Teplota miestnosti +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracovisko dôkladne vyvetrať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Dodržujte smernicu LOBA „Návod na brúsenie a farbenie parketových podláh“.
- Pred použitím farebných variánt odporúčame skúšobný náter pre určenie výsledného farebného odtieňa a pre optické zhodnotenie. Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pre zosvetlenie, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je možné primiešať transparentnú variantu. Pre rovnomerný farebný obraz je potrebné nasýtenie pigmentami, preto by zriedenie malo byť v maximálnom pomere tri diely transparentu na jeden farebný diel.
- Pokiaľ bude treba pre väčšiu plochu viac ako jednu dózu, je treba celkové množstvo zmiešať v pracovnej nádobe pred začatím práce.
- Pri namáčaných plochách nie je kvôli hlbokému vsiaknutiu pigmentov do dreva neskoršie vrátenie povrchu do pôvodného stavu možné.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo

Pre zosvetlenie farebného odtieňa, resp. pre redukovanie krycej schopnosti zmiešať s transparentnou variantou. Maximálne tri diely transparentu na jeden farebný diel.

Nanášacia technika/spotreba materiálu

Špachtľa LOBATOOL / cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l alebo 15-20 m²/balenie) alebo olejový valec LOBATOOL mikrovláknom 60-80 / cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l alebo 15-20 m²/balenie) podľa savosti podkladu. Na vlhkých plochách sa spotreba zvyšuje až na dvojnásobok.

Egalizácia (zjednotenie) špeciálnym béžovým padom LOBATOOL.

Pre zvýraznenie farby môžete predtým podlahu navlhčiť vodou. Postupujte vždy podľa našich technických rád a tipov:

„Vlhčenie drevených podláh vodou a farbenie prípravkom ProColor“.

Doba schnutia

- Prelakovanie možné najskôr po 12 hodinách.



Pokyny ku spracovaniu

Laky vhodné na prelakovanie:

Až do silných záťaží:

- WS EasyFinish.
- Viva.

Až do mimoriadne silných záťaží:

- WS 2K Fusion.
- WS 2K Duo.
- 2K Supra ^{A.T.}.

Tmelenie:

POZOR!! Nie všetky tmely sú vhodné. Na predchádzanie problémom sú odporúčené prípravky LOBADUR[®] EasyFillPro, WS OptiFill alebo alternatívne LOBADUR[®] Fugenkittlösung.

Použitie na parketách a drevených podlahách:

(všetky farebné odtiene okrem bielej na dube a iných drevinách obsahujúcich tanín):

- Starostlivo vybrúsiť podklad. (dodržať pokyny zo smernice LOBA „Návod na brúsenie: Kolorovanie parketových podláh“).
- ProColor nanášať po úsekoch.
- Prebytky z podlahy spadovať (LOBATOOL špeciálny bėžový pad) až kým nevznikne rovnomerný povrch (na každých 10 m² jeden pad).
- Schnutie 12 hodín.
- Naniesť valcom tri vrstvy laku na vodnej báze LOBADUR[®].

ProColor biely na dube a iných drevinách obsahujúcich tanín:

- Podklad starostlivo vybrúsiť. (Smernica LOBA „Návod na brúsenie: Kolorovanie parketových podláh“).
- ProColor nanášať po úsekoch.
- Prebytky na povrchu spadovať (LOBATOOL špeciálny bėžový pad) až kým sa nedosiahne rovnomerný povrch (na každých 10 m² jeden pad).
- Schnúť 12 hodín.
- Naniesť valcom LOBADUR[®] PrimaSealPlus.
- Schnúť cca. 2 hodiny.
- Naniesť valcom dve vrstvy laku na vodnej báze LOBADUR[®].

Dôležité pokyny

U starých podláh so škárami použiť alternatívne ku špachtli LOBATOOL valec na olej mikrovĺákno 60-80 ako mop (nie rolovať).



Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATool Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

